

VERBALE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA (2021-2025)

Riunione del 20 Luglio 2023 ore 18.00 n. 07 (n. 02/2023)

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. News dal Consiglio dell'Ordine/CNI;
- 2. Analisi osservazioni e chiarimenti dagli iscritti;
- 3. Programma dei Corsi II semestre 2023;
- 4. Varie ed eventuali.

PRESENTI:

01	Baggio Alberto	
02	Baldessin Damiano	X
03	Bertello Martina	
04	Bertino Alessandro	X
05	Biscaro Enrico	X
06	Campagnola Davide	
07	Contaldo Cristiano	Х
08	Curtolo Alessandro	
09	Dassiè Michele	
10	De Conti Luca	
11	De Vita Marco	
12	Fadelli Dario	
13	Ferretti Donato	
14	Finetti Chiara	
15	Frazzi Enrico	X (a distanza)
16	Gallinaro Marzia	
17	Gardiman Leonardo	
18	Gazzola Francesco	X
19	Ghirardo Patrizio	
20	Loro Achille	
21	Lucchetta Afra Stefano	
	1	

22	Moro Michele	
23	Moschini Dino	
24	Novello Luigi	
25	Piccin Roberto	X
26	Preite Angelo Maria	X (a distanza)
27	Requale Amedeo	
28	Rolli Roberto	
29	Rosa Claudio	
30	Rossetto Nicolò	X
31	Rossi Marianna	
32	Salvalaggio Renato	X
33	Sandre Tarcisio	X
34	Sardo Giuseppe	
35	Sartor Federico	X
36	Silvestri Giovanni	
37	Suri Panaioli Alberto	
38	Tarlon Stefano	X
39	Tonellato Roberto	
40	Vendramin Massimo	
41	Zamperetti Luigi	
42	Zanette Sara	X (a distanza)
	1	

ULTERIORI PRESENTI:

NOTE:

-

Prato della Fiera 23 31100 Treviso CF: 80014120267

www.ingegneritreviso.it

segreteria@ingegneritreviso.it PEC: ordine.treviso@ingpec.eu

Tel: 0422.583665





ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE:

La riunione ha inizio alle ore 18:00. La riunione è svolta presso la sede dell'Ordine, Prato della Fiera, 23. Si permette a chi non potesse essere presente il collegamento telematico mediante l'ausilio della piattaforma di

meeting Zoom.

1. NEWS DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE/CNI

Prende la parola l'Ing. Enrico Biscaro annunciando i corsi in partenza nel periodo autunnale presso l'Ordine degli Ingegneri di Treviso (rischio incendio per i cantieri, rischi derivanti delle auto elettriche e i rischi

derivanti dagli impianti fotovoltaici), anche tramite contatti con il Comando Provinciale dei VV.F. di Treviso.

2. ANALISI OSSERVAZIONI E CHIARIMENTI DAGLI ISCRITTI:

Viene posto un quesito riguardo la possibilità di ottenere doppi crediti dopo la frequentazione di corsi

professionali relativi a tematiche che sovrappongono argomenti di uguale importanza per RSPP e

coordinatori CSE/CSP. L'Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 prevede che "ai fini dell'aggiornamento

per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi

dell'allegato XIV del D.Lgs.81/2008, è da ritenersi valida e viceversa". Si discute della possibilità di inserire

questa nota specifica nella descrizione del corso e nell'attestato rilasciato.

L'Ing. Salvalaggio e L'Ing. Sartor intervengono per raccontare l'incontro del giorno 23 giugno 2023 con

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro riguardante la vigilanza ed i nuovi incarichi affidati all'Ispettorato. Durante

l'incontro sono state poste delle domande di carattere specifico da parte degli Ingegneri dell'Ordine che

hanno partecipato per poi poter diffondere le considerazioni: le nuove funzioni riguardano l'estensione dei

poteri di controllo e visite ispettive nei luoghi di lavoro per verificare anche le condizioni di sicurezza. L'INL si

rende disponibile a partecipare a dei corsi/incontri e "question time" con l'Ordine per spiegare meglio il loro

approccio e la loro funzione nel contesto della vigilanza. La collaborazione vede la disponibilità verso

settembre. Da valutare se predisporre una circolare da inviare a tutti gli iscritti all'Ordine con le domande e le

tematiche da affrontare durante questo incontro relativamente alla gestione delle visite ispettive (funzioni in

sovrapposizione agli SPISAL).

Per quanto riguarda la questione della nomina del medico competente, non necessaria nel caso in cui le

mansioni e la valutazione dei rischi non lo prevedano, tutti i presenti concordano sul fatto che gli SPISAL

sostengono il fatto della necessità di nominare sempre un medico competente. Inoltre, secondo la

Commissione, un medico dopo consulenza in azienda difficilmente produrrà una certificazione che non sia

necessaria la nomina.

REOLD P



Tel: 0422.583665

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Si è successivamente discusso della difficoltà di conservare tutta la documentazione relativa alla sicurezza all'interno dei cantieri, da mostrare nel caso di visite ispettive da parte dello SPISAL, che più volte ha accettato anche di vedere la documentazione tramite computer/smartphone.

Si è anticipato ai presenti che è stato istituito da parte del CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - un

Gruppo di Lavoro per la revisione del Nuovo Testo Unico Edilizia.

Si è discusso in merito alla formazione preposti aziendali, che i formatori dovranno erogare nelle solite

modalità in quanto al momento non è stata ancora pubblicata alcuna revisione dell'A.S.R. 21 dicembre 2011.

L'Ing. Enrico Biscaro, come referente della FOIV – Federazione Ordini Ingegneri Veneto – prende la parola e

informa la Commissione che verranno effettuati degli incontri con il Gruppo Tematico Regionale sull'Edilizia

composto da ingegneri, tecnici SPISAL e rappresentanti dei sindacati per discutere di varie tematiche

relative alla sicurezza sul lavoro. L'Ing. Stefano Tarlon si rende disponibile a partecipare ad un possibile

gruppo tematico regionale sulla Direttiva Macchine.

Sempre tramite l'Ing. Enrico Biscaro si viene a conoscenza delle nuove linee guida SPISAL ancora in bozza

per quanto riguarda i cantieri in particolare facendo riferimento al nuovo metodo di autocontrollo tramite

checklist predisposte dall'OdV. Lo SPISAL, quindi, effettuerà meno visite sul campo ma invierà specifiche

checklist a CSP, CSE e Committente al fine di ottenere delle informazioni riguardo il cantiere, prevedendo

controlli mirati in caso di risposte errate o contraddittorie.

L'Ing. Zanette pone una domanda specifica riguardo una possibile situazione rischiosa presente in azienda,

in particolare il caso in cui i lavoratori della suddetta azienda effettuino delle lavorazioni di rimozione amianto

su cantieri/siti esterni. L'azienda dovrà dotarsi di docce per i lavori insudicianti? Dopo una breve discussione

si appura che l'azienda non deve dotarsi di docce in quanto la rimozione dell'amianto non sta avvenendo al

suo interno. Il rispetto delle misure di prevenzione e protezione, e quindi la presenza di docce per i lavori

insudicianti, dovrà avvenite in loco, cioè nel cantiere dove avviene effettivamente la rimozione dell'amianto. I

lavoratori avranno cura di cambiarsi prima di rientrare in azienda.

L'Ing. Salvalaggio avvisa la Commissione che da ottobre in poi sarà attivato un progetto di formazione

relativamente alle tematiche di sicurezza (corsi base lavoratori, corsi prevenzione incendi, corsi carrelli

elevatori) in ottica di reinserimento nel mondo del lavoro dei detenuti della Casa Circondariale di Treviso e

chiede la disponibilità a partecipare, specificando che invierà maggiori dettagli nelle successive settimane.

Un ultimo quesito porta l'attenzione sul tema dei defibrillatori e sulla loro obbligatorietà in azienda, tematica

che verrà approfondita tramite l'analisi del D.Lgs. 81/08 e delle normative di riferimento, in particolare il

factsheet INAIL 2016 relativo ai defibrillatori.

Prato della Fiera 23 31100 Treviso

CF: 80014120267

segreteria@ingegneritreviso.it PEC: ordine.treviso@ingpec.eu

UNI EN ISO 9001:2008
Sistema Gestione Qualità Certificato



3. PROGRAMMA DEI CORSI: ANNO 2023

Si riepilogano di seguito le proposte di corsi in programma emersi durante il dibattito:

- Corso pratico di montaggio ponteggi da organizzare in collaborazione con la scuola edile, (programma simile alla scorsa edizione);
- Corso teorico di calcolo ponteggi. Si è provveduto a prendere contatti con due differenti docenti, per ora senza alcun riscontro reale. Si rimanda la proposta all'autunno;
- Corso diisocianati. Corso in fase di organizzazione, rimandato all'autunno per scarsa presenza di iscritti nel periodo attuale;
- Corsi di concerto con ARPAV su tematiche quali Radon, Bonifiche, Rischio Industriale e Direttiva Seveso.

4. VARIE ED EVENTUALI

Chiarimento sul Decreto Formatori in merito al ruolo dell'ordine per la formazione dei soggetti:

ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 32 c. 4 (richiamato dal D.M. 06.03.2013):

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'Accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dell'Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 9 aprile 2009 n° 81 e s.m.i., Repertorio atti n° 128/CSR del 7 Luglio 2016, Allegato A, Punto 2 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento:

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

[...]

n) gli ordini e i collegi professionali.

Esaurito il dibattito, la riunione termina alle ore 20:00

I referenti Ing. Federico Sartor Ing. Enrico Biscaro Ing. Angelo Maria Preite





Tel: 0422.583665



ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

- Convocazione Commissione Sicurezza Giovedì 20 Luglio 2023 ore 18:00, Prot. n. 2574/CB;
- Commissione Sicurezza (2021-2025) Registro Presenze Data riunione 20/07/2023.





Tel: 0422.583665

Treviso, 19/07/2023

Gentile Collega,

sei invitato a partecipare alla Commissione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che si terrà il giorno

GIOVEDI' 20 LUGLIO 2023 DALLE ORE 18:00

Il ritrovo è previsto in presenza presso la sede dell'Ordine – Prato della Fiera 23, Treviso.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

- 1. News dal Consiglio dell'Ordine/CNI/FOIV;
- 2. Attività della Commissione;
- 3. Programma dei Corsi II Semestre 2023;
- 4. Varie ed eventuali.

Gentilmente si prega di confermare la presenza a questo indirizzo di posta elettronica.

L'incontro è previsto in presenza, presso la sede dell'Ordine, Prato della Fiera 23 - Treviso. Si darà comunque la possibilità di essere presenti "a distanza" a chi non avesse la possibilità di esserci con collegamento in videoconferenza.

Cordiali saluti.

I Coordinatori Dott. Ing. Federico Sartor Dott. Ing. Enrico Biscaro Dott. Ing. Angelo Maria Preite